

Juan Carlos González Romero **Fonos** 09-4979307 (celular)  
**Ingeniero Constructor**  
**e-mail** [Juangonzalezromero@gmail.com](mailto:Juangonzalezromero@gmail.com)

## **PRINCIPALES COMPETENCIAS.**

---

Alto nivel de aprendizaje, responsabilidad y superación. Capacidad para realizar actividades en forma individual o en equipo así como también el trabajar bajo presión. Dinámico, proactivo y habilidad para establecer buenas relaciones interpersonales.

## **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

---

CONSORCIO ZAÑARTU/GEOCONTROL LTDA. (Línea 6 Metro de Santiago) Noviembre 2013- a la fecha

### **Inspector de Terreno**

Encargado de la supervisión y control de los procesos para la construcción del pique y túneles en la pique ventilación denominado "Mar del Plata" del tramo 4 de la línea 6 del metro de Santiago. Esta es una obra que se construye utilizando el método NATM((New Austrian Tunnelling Method). Dentro de mis funciones estaba el supervisar la correcta colocación de marcos (separados a 1,5 mts. Aprox.) y malla de acero electrosoldadas para el sostenimiento del túnel así como la proyección de las capas se shotcrete. Además debo de controlar el avance de excavación del túnel La excavación se realiza con retroexcavadora convencional y se retira la marina en camiones, se utiliza bombas de shotcrete manuales y robotizadas. También soy el encargado de velar por la seguridad y el cuidado del medio ambiente manteniendo los estándares solicitados por el mandante (Metro S.A).

CONSTRUCTORA SANTA SARA. (Jardín Infantil Autonomitos) Abril 2013-Octubre 2013

### **Administrador de Obra**

Responsable de administrar técnica y económicamente la obras. La obra se encuentra ubicada en la ciudad de Talca y abarca 450 mt2. Es una estructura de hormigón armado de 2 pisos, con divisiones interiores de tabiquería de yeso cartón. La obra pertenece a la Universidad Autónoma de Chile y la JUNJI.

CONSTRUCTORA ÁNGEL BARTOLOMÉ CECCHI LTDA. (Almazara Las Tizas) Noviembre 2012-Marzo 2013

### **Administrador de Obra**

Encargado de realizar las terminaciones interiores y exteriores de la Planta. Estas consistieron en la construcción de losas colaborantes para el sector de oficinas, sector camarines y comedores, las que llevarían divisiones de tabiquería de metalcon con revestimiento de yeso Cartón. Además se amplió la planta con el montaje de 2 marcos de estructura metálica tubest con revestimiento de isopol.

CONSTRUCTORA ÁNGEL BARTOLOMÉ CECCHI LTDA. (PDI San Javier-MOP) Junio 2012- Noviembre 2012

### **Profesional de Terreno**

Responsable de todas las operaciones que se realizan en Obra y de supervisar la calidad y la cantidad de equipos y materiales a usar en las distintas operaciones de las diferentes partidas que componen el proyecto en construcción.

CONSTRUCTORA ÁNGEL BARTOLOMÉ CECCHI LTDA. (Almazara Las tizas) Dic 2011- Junio 2012

### **Administrador de Obra**

Responsable de administrar técnica y económicamente la obra Almazara las tizas, ubicada en la comuna de Pencahue. La obra tienen una superficie de 1500 mt2, y su estructura es de hormigón armado sobre la cual lleva una estructura metálica de tubest con pisos de hormigón armado y cubierta metálica PV4.

CONSTRUCTORA ÁNGEL BARTOLOMÉ CECCHI LTDA. (Oficina Central) Jun 2011- Dic 2011

### **Encargado de Presupuestos**

Encargado de estudiar, analizar y realizar los presupuestos para la participación en licitaciones publicas de obras MOP. En los meses que estuve a cargo de esta área, nos adjudicamos 2 obras. Reposición cuartel PDI Constitución y Reposición cuartel PDI San Javier.

COMSA DE CHILE S.A

(Hospital Modular de Talca Interno)

Ene -2011- Jun 2011

**Encargado de Calidad y oficina técnica**

Responsable de desarrollar el plan de Calidad de la empresa mediante la verificación de la documentación utilizada en obra (Planos Y EE.TT), controlando la calidad de materiales y la ejecución de cada una de las partidas mediante chequeos de protocolos. También implemente sistema de sellos para la recepción de los recintos del hospital. Además estuve a cargo de la oficina técnica, debiendo controlar avance de obra, cubicar materiales para su posterior adquisición, generar estados de pago, cotizar y adquirir mobiliario y artefactos para el hospital.

FARAGGI GLOBAL RISK.

(Liquidadora de Seguros)

Abr-2010 – Nov-2010

**Liquidador y ajustador de seguros**

Responsable de liquidar seguros de viviendas dañadas por el terremoto mediante visitas de inspección técnica para constatar daños de vivienda y el análisis de presupuesto presentado por los dueños de la vivienda asegurada. Desarrollé los informes que daban cuenta de los daños así como la confección del informe de liquidación del seguro, estandarizando la información para mejor comprensión.

CONSTR. CARRASCO Y CIA. LTDA.

(Consultorio Santa Fe, Los Ángeles)

Abr -2009 – Dic-2009

**Encargado de avance físico de obra y Control de Calidad.**

Encargado de determinar semanalmente el avance físico de la obra realizando al inicio de semana una programación de tareas a realizar para luego determinar lo realmente avanzado y realizar informes de avance físico de obra para ser enviadas al mandante y administrador de obra. Además realice supervisión de control de calidad en el área de producción de Hormigón armado y albañilería mediante cartillas de inspección del tipo check list.

INGENDESA S.A.

(C. Hidr. Los Cóndores, San Clemente)

Ene-2009 – Mar-2009

**Inspector técnico de obra**

Responsable de realizar Inspección en terreno de Sondajes geotécnicos y Construcción de Pozos para la exploración de aguas subterránea para velar por el cumplimiento de lo estipulado en las bases administrativas como sus especificaciones técnicas.

CONSTR. CARRASCO Y CIA. LTDA.

(Ampliación Escuela D-239, Chillan)

Ene-2007 – Oct-2007

**Encargado de avance físico de obra y Control de Calidad.**

Encargado de supervisar los tratos de obra, determinando la producción de las cuadrillas y su rendimiento mediante cubicaciones diarias. Junto con lo anterior debía determinar semanalmente el avance físico de la obra realizando al inicio de semana una programación de tareas a realizar para luego determinar lo realmente avanzado y realizar informes de avance físico de obra para ser enviadas al mandante y administrador de obra. También realice control de calidad en el área de albañilería mediante cartillas de inspección del tipo check list.

HOMECENTER SODIMAC

(Retail de materiales de construcción)

Ene-2005 – Ene-2007

**Asesor de Proyectos**

Encargado atender y asesorar clientes para una buena atención. Dentro del asesoramiento debía realizar cubicaciones de proyectos así como recomendar el material que cumple de mejor manera los requerimientos que el cliente solicita.

---

## FORMACIÓN PROFESIONAL

---

Titulado <b>Ingeniería en Construcción</b>	Universidad Católica del Maule	2003 - 2008
Otros <b>Ingeniería Acústica</b>	Universidad Austral de Chile	1999 - 2001
Cursos <b>Curso Inspector técnico de obras (ITOS)</b>	Universidad Católica del Maule	2010

## OTROS ANTECEDENTES

---

Computación	Manejo a nivel de Intermedio de los programas Microsoft Office, Internet, Autocad, Notrasnoche.
Idioma	Inglés en el ámbito técnico (traducción de textos).

## ANTECEDENTES PERSONALES

---

Nombre	:	Juan Carlos González Romero
Estado civil	:	Soltero
Nacionalidad	:	Chilena
Dirección	:	Fundo Santa Ana de Loncomilla S/N Villa Alegre.
Teléfonos	:	09-4979307,
E-mail	:	<a href="mailto:Juangonzalezromero@gmail.com">Juangonzalezromero@gmail.com</a>



# UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

*Certifico que conforme a los Reglamentos de la Universidad, con fecha 25 de Enero de 2011 y según consta en el expediente correspondiente, se otorgó el Título de*

*Ingeniero Constructor*


*a*

*Juan Carlos González Romero*

*fue*

*Aprobado con Acuerdo Unánime*

*Talca, Noviembre 12 de 2012*

  
CLAUDIO ENRIQUE RODRÍGUEZ FIGUEROA  
Secretario General  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE



# UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

*Certifico que conforme a los Reglamentos de la Universidad, con fecha 25 de Enero de 2011 y según consta en el expediente correspondiente, se otorgó el Grado Académico de*

*Licenciado en Ciencias de la Ingeniería en Construcción*

*a*

*Juan Carlos González Romero*

*Talca, Noviembre 12 de 2012*

  
CLAUDIO ENRIQUE RODRÍGUEZ FIGUEROA  
Secretario General  
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

# C E R T I F I C A D O

SE CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO A:

*Juan Carlos González Romero*

Ha cumplido con las exigencias curriculares de los Programas de Capacitación y Formación Continua de la Dirección de Desarrollo y Transferencia Tecnológica y por lo tanto, ha aprobado el curso **“Inspección Técnica en Obras”**, dictado entre el 4 de noviembre y el 16 de diciembre de 2010, con un total de 45 horas cronológicas. Código Sence 1237-8337-71.

  
**PABLO KENDALL JAQUE**

Director DDET

  
**CLAUDIO RODRÍGUEZ RÍGUEROA**

Secretario General

Talca, diciembre de 2010

Actividad de capacitación financiada, total o parcialmente, a través de la franquicia tributaria de capacitación, administrada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Gobierno de Chile. Actividad no conducente al otorgamiento de un título de grado académico.