

# MANUEL ALEJANDRO PARRAGUEZ BAEZA

## CURRICULUM VITAE

### INFORMACIÓN PERSONAL

---

- **Nombre** : Manuel Alejandro Parraguez Baeza.
  - **Profesión** : Ingeniero en Construcción, mención Edificación.
  - **Fecha de nacimiento** : 01 de Mayo de 1976
  - **Nacionalidad** : Chilena.
  - **Cédula de Identidad** : 14.549.050-2
  - **Domicilio** : Santa María del Boldo, Pasaje el Cerco n° 1828, Curicó.
  - **Teléfono** : 08-9043871, 075-385394
  - **Correo electrónico** : alejandrobap@yahoo.es
  - **Estado civil** : Casado.
  - **Idioma** : Inglés Medio.
  - **Manejo de Software** : Manejo de procesadores de texto, planillas electrónicas, tipo Word, Excel y manejo de Autocad.
- 

### EDUCACIÓN

---

- Enseñanza Básica en el Colegio Instituto San Martín, Hermanos Maristas de Curicó.
  - Enseñanza Media en el Colegio Instituto San Martín, Hermanos Maristas de Curicó.
  - **Enseñanza Superior. Instituto Profesional Inacap, Santiago.**  
Primero a cuarto año de **Ingeniería en Construcción, mención Obras de Edificación.**
  - **Curso “Aplicaciones de Control de Calidad”** de 40 Horas en la **Universidad Tecnológica de Chile Inacap.**
  - **Diplomado en Gestión de Calidad** de 120 Horas en la **Universidad de Santiago de Chile.**
-

## EXPERIENCIA LABORAL

---

### **Enero 2015 – Marzo 2016:**

Subcontrato APB Construcciones E.I.R.L

Mandante: Sociedad Constructora Las Pircas Ltda, para Fundación Integra.

Proyecto: Construcción de Jardín Infantil Zancudín, Comuna de Chépica, Región de O'Higgins".

### **Abril 2012 – Noviembre 2015:**

Profesional Ayudante de Residente para AGV Consultor.

Mandante: Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad.

Proyecto: Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Colchagua, I Etapa, Región de O'Higgins".

Desempeño:

- ❖ Elaboración del Plan de calidad de la Asesoría a la Inspección Fiscal y verificar su correcto funcionamiento.
- ❖ Elaboración Mensual de Informe de PAC.
- ❖ Elaboración de Informe Mensual hacia la Dirección de Vialidad.
- ❖ Supervisión de trabajos en terreno del Contratista de acuerdo a las Bases del Contrato y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas previo a las Recepciones Rutinarias Mensuales de la Comisión MOP.

### **Noviembre 2011 – Marzo 2012:**

Encargado de Gestión de Calidad para Consorcio Asecuatro Ltda.

Mandante: Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad.

Proyecto: Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra "Reposición Puente san Camilo y Accesos, tramo Dm 0,000 al Dm 0,680, comuna de Río Claro, Provincia del Talca, Región del Maule".

Desempeño:

- ❖ Elaboración del Plan de calidad de la Asesoría a la Inspección Fiscal y verificar su correcto funcionamiento.
- ❖ Revisión y Supervisión del Plan de calidad de la Empresa Contratista.
- ❖ Elaboración de Informe Mensual hacia la Dirección de Vialidad.

### **Septiembre 2011 – Noviembre 2011:**

Control de Calidad para **Ingeniería y Construcción AFIN Ltda.**

Mandante: Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad.

Proyecto: Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Provincia de Curicó, Región del Maule.

Desempeño:

- ❖ Implementar el Manual de Procedimientos de Autocontrol de la obra.
- ❖ Elaboración de Informes Mensuales hacia la Dirección de Vialidad.

**Noviembre 2010 – Agosto 2011:**

Control de Calidad para **Constructora e Inmobiliaria Independencia Ltda.**

Mandante: Serviu, VII Región.

Proyecto: Don Matías de Teno, 256 viviendas.

Desempeño:

- ❖ Encargado del autocontrol de la obra, en base al Manual de Control de Calidad de la Empresa como también al Manual de Inspección Técnica de Obra, Mito.

**Julio 2010 – Noviembre 2010:**

Encargado Plan de Aseguramiento de la Calidad, PAC., para Asesoría a la Inspección Fiscal **Stradale –Ingeniería de Proyectos y Asesorías Ltda.**

Mandante: Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad.

Proyecto: Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra “Construcción Puente de Tarapacá, ruta A-565, tramo Dm 0,0000 al Dm 0,674886, comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, I Región de Tarapacá.

Desempeño:

- ❖ Implantar el Plan de calidad de la Asesoría a la Inspección Fiscal y verificar su correcto funcionamiento.
- ❖ Revisión y Supervisión del Plan de calidad de la Empresa Contratista.
- ❖ Elaboración de Informe Mensual hacia la Dirección de Vialidad.

**Abril 2010 – Junio 2010:**

Encargado Plan de Aseguramiento de la Calidad, PAC., para Asesoría a la Inspección Fiscal **Stradale –Ingeniería de Proyectos y Asesorías Ltda.**

Mandante: Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad.

Proyecto: Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra “Mejoramiento Ruta S-46, Carahue – Puerto Domínguez, Tramo Km. 16.047.00 al Km. 25.59853, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía

Desempeño:

- ❖ Implantar el Plan de calidad de la Asesoría a la Inspección Fiscal y verificar su correcto funcionamiento.
- ❖ Revisión y Supervisión del Plan de calidad de la Empresa Contratista.
- ❖ Elaboración de Informe Mensual hacia la Dirección de Vialidad.

**Noviembre 2008 – Diciembre 2009:**

Inspector de Calidad, para Empresa **Salfa Montajes**, Puchuncaví, V Región.

Mandante: AES Gener.

Proyectos:

- ❖ OO.CC y Arquitectura Central Termoeléctrica Ventanas.
- ❖ OO.CC, Intake, STG & BOP Central Termoeléctrica Campiche

Desempeño:

- ❖ Aseguramiento de la Calidad de la Obra basado en las Normas ISO 9001-2000.
- ❖ Trabajos en el área Civil, Arquitectura y Estructura.

**Septiembre 2007 – Agosto 2008:**

Supervisor de Control de Calidad, para Empresa **Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción**, Minera Gaby, II Región.

Mandante: Codelco.

Proyectos:

- ❖ Montaje Sistema de Apilamiento, Recuperación y Disposición de Rípios.
- ❖ Montaje Área Húmeda, Edificio de Electro-Obtención.

Desempeño:

- ❖ Fiscalización in Situ.
- ❖ Aseguramiento de la Calidad de la Obra basado en las Normas ISO 9001-2000.
- ❖ Realización de Instructivos de Terreno y Procedimientos de Trabajo.
- ❖ Trabajos de índole Civil, Estructura, Mecánica. Inspección a Instalación de Geomembrana y Tuberías.

**Agosto 2006 – Julio 2007:**

Inspector de Técnico de Obras, del Departamento de Asistencia Técnica en la Empresa **“Sociedad Gestora de Proyectos Sociales Ltda.” (Gespros Ltda.)**

Desempeño:

Realización de Proyectos de Ampliación y Mejoramiento de la Vivienda Social y su posterior inspección, perteneciente al Programa de Protección del Patrimonio Familiar, según Decreto n° 255 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

**Enero 2005 – Junio 2006:**

Inspector de Calidad, en la empresa **Vial y Vives Montajes S.A.** Sub-Contratista de la empresa Outokumpu.

Proyecto: Planta Lixiviación de Sulfuros

Mandante: Minera Escondida Ltda. Antofagasta.

Desempeño:

- ❖ Fiscalización y control de la obra.
- ❖ Aseguramiento de la Calidad de la Obra basado en las Normas ISO 9001-2000, inspección in situ, utilizando Protocolos de Obras Civiles, Estructuras y Cañerías; Procedimientos Operativos e Instructivos de Trabajo a fin de realizar un exhaustivo seguimiento y control de cada una de las respectivas actividades de acuerdo a los Planos y Esp. Técnicas del Proyecto.
- ❖ Recepción final de la obra para su entrega a la Minera.

## **PRACTICAS PROFESIONALES**

---

### **Enero 2003 – Abril 2003:**

Práctica Profesional realizada en la **Constructora Eduardo Arancibia y Cía. Ltda.**

Obra:

Conservación y Mantenimiento Periódica Ruta 126, Km. 114,970 al Km. 144,970, Tramo Coelemu – Quirihue, Provincia de Ñuble.

Desempeño:

- ❖ Ayudante de Laboratorio Autocontrol
- ❖ Extracción de muestras de Asfalto
- ❖ Análisis de Muestras.
- ❖ Granulometrías.
- ❖ Ayudante de Topografía
- ❖ Ayudante de Ingeniero Residente
- ❖ Supervisor en pavimentación asfáltica.

### **Enero 2001 – Abril 2001:**

Práctica Profesional realizada en la Asesoría a la **Inspección Fiscal Jorge Piddo Ingeniería**

Obra: Autopista Concesión Internacional Interconexión Vial Santiago – Valparaíso Viña del Mar.

Desempeño:

- ❖ Ayudante Jefe de Estructuras, Cubicaciones de Estructuras de Pasos Superiores Ayudante de Laboratorio ITO en trabajos de Mecánica de Suelos, Hormigón y Asfalto.
- ❖ Granulometrías
- ❖ Movimiento de Tierra.
- ❖ Proctor.
- ❖ Toma de muestras en terreno de suelos y asfalto.
- ❖ Rotura de probetas de Hormigón.

---

**Manuel Alejandro Parraguez Baeza**  
**14.549.050-2**